COMUNE DI ARPINO
(Provincia di Frosinone)

DECRETO 10.10.2022 PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - MINISTERO per le DISABILITA' di concerto con il MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE e del MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - CONTRIBUTO REGIONE LAZIO per la redazione di PIANI per l'ELIMINAZIONE delle BARRIERE ARCHITETTONICHE (**PEBA**) ai comuni del territorio.

REGIONE LAZIO
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA
DETERMINAZIONE 6 dicembre 2024, n. G 16636



PIANO per la ELIMINAZIONE delle BARRIERE ARCHITETTONICHE

elaborato	SCHEDE DI RILIEVO EDIFICI PER IL CULTO	tav. n. 09
scala 1:		
data: ottobre 2025		

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C. Arch. Luigi CAPOGNI	IL SINDACO

IL TECNICO INCARICATO:

ing. Stefano PANETTA
Via Case Campoli, 284/b
03029 - VEROLI (Fr)

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI di CULTO - CHIESA SAN MICHELE ARCANGELO

EC 01	**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: CHIESA SAN MICHELE ARCANGELO

Situato in: PIAZZA MUNICIPIO

Data rilevazione: ottobre- novembre/2025



foto

CHEDE SINTETICHE
EDIFICI di CULTO - CHIESA SAN MICHELE ARCANGELO

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro			
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro			
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)			
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio	X		
B.4 Orientamento nell'edificio			
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo			
B.6 Accessibilità Piano Terreno			
B.6.1. Ingresso accessibile	X		
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7 Presenza di ascensore			
~~B.8 Accessibilità Piano Interrato~~			Non presente
~~B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
~~B.9 Accessibilità Piano Primo~~			Non presente
~~B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
~~B.10 Accessibilità Piano Secondo~~			Non presente
~~B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			

C. ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)	X		

Nota:

Ai fini dell'accessibilità e dell'adattabilità degli spazi, si rende necessaria la realizzazione di una rampa di accesso conforme alla normativa vigente. Anche tale intervento, al pari della realizzazione di eventuali servizi igienici, è soggetto alle autorizzazioni della Soprintendenza competente, trattandosi di edificio di culto sottoposto a vincolo. Inoltre, non è possibile procedere a una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto la loro effettiva fattibilità e le relative modalità esecutive dipendono dalle prescrizioni che potranno essere impartite dalla Soprintendenza.

D. INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'		
Nota: **Ai fini dell'accessibilità e dell'adattabilità degli spazi, si rende necessaria la realizzazione di una rampa di accesso conforme alla normativa vigente. Anche tale intervento, al pari della realizzazione di eventuali servizi igienici, è soggetto alle autorizzazioni della Soprintendenza competente, trattandosi di edificio di culto sottoposto a vincolo. Inoltre, non è possibile procedere a una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto la loro effettiva fattibilità e le relative modalità esecutive dipendono dalle prescrizioni che potranno essere impartite dalla Soprintendenza.**		

E. STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI	quantità	COSTO in €
Nota: **Ai fini dell'accessibilità e dell'adattabilità degli spazi, si rende necessaria la realizzazione di una rampa di accesso conforme alla normativa vigente. Anche tale intervento, al pari della realizzazione di eventuali servizi igienici, è soggetto alle autorizzazioni della Soprintendenza competente, trattandosi di edificio di culto sottoposto a vincolo. Inoltre, non è possibile procedere a una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto la loro effettiva fattibilità e le relative modalità esecutive dipendono dalle prescrizioni che potranno essere impartite dalla Soprintendenza.**Note: non valutabile		

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI di CULTO - CHIESA SANT'ANDREA AL COLLE

EC 02	**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: CHIESA SANT'ANDREA AL COLLE

Situato in: PIAZZA SANT'ANDREA

Data rilevazione: ottobre /2025



SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI di CULTO - CHIESA SANT'ANDREA AL COLLE

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro			
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro			
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)			
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio		X	
B.4 Orientamento nell'edificio			
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo			
B.6 Accessibilità Piano Terreno			
B.6.1. Ingresso accessibile	X		
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7 Presenza di ascensore			
~~B.8 Accessibilità Piano Interrato~~			Non presente
~~B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
~~B.9 Accessibilità Piano Primo~~			Non presente
~~B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
~~B.10 Accessibilità Piano Secondo~~			Non presente
~~B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			

C. ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)		X	

Nota:
Considerata la complessità morfologica del centro storico di Arpino e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e conformazioni architettoniche eterogenee, gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – inclusa la realizzazione di rampe di accesso conformi alla normativa vigente – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle

prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità e le modalità esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.

D. INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'		

Nota:
Considerata la complessità morfologica del centro storico di Arpino e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e conformazioni architettoniche eterogenee, gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – inclusa la realizzazione di rampe di accesso conformi alla normativa vigente – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità e le modalità esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.

E. STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI	quantità	COSTO in €

Nota:
Considerata la complessità morfologica del centro storico di Arpino e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e conformazioni architettoniche eterogenee, gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – inclusa la realizzazione di rampe di accesso conformi alla normativa vigente – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità e le modalità esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI di CULTO - CHIESA SAN ROCCO ALLA SALITA AL COLLE


EC 03	**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: CHIESA SAN ROCCO ALLA SALITA AL COLLE

Situato in: VIA PIO SPACCAMELA

Data rilevazione: settembre- ottobre /2025



foto

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI di CULTO - C CHIESA SAN ROCCO ALLA SALITA AL COLLE

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro			
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
B.2 Orientamento esterno al perimetro			
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)			
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio		X	
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio		X	
B.4 Orientamento nell'edificio			
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo			
B.6 Accessibilità Piano Terreno			
B.6.1. Ingresso accessibile		X	
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7 Presenza di ascensore			
~~B.8 Accessibilità Piano Interrato~~			Non presente
~~B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
~~B.9 Accessibilità Piano Primo~~			Non presente
~~B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
~~B.10 Accessibilità Piano Secondo~~			Non presente
~~B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			

C. ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)		X	

Nota:
Considerata la complessità morfologica del centro storico di Arpino e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e conformazioni architettoniche eterogenee, gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – inclusa la realizzazione di rampe di accesso conformi alla normativa vigente – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle

prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità e le modalità esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.

D. INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'		

Nota:
Considerata la complessità morfologica del centro storico di Arpino e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e conformazioni architettoniche eterogenee, gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – inclusa la realizzazione di rampe di accesso conformi alla normativa vigente – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità e le modalità esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.

E. STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI	quantità	COSTO in €

Nota:
Considerata la complessità morfologica del centro storico di Arpino e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e conformazioni architettoniche eterogenee, gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – inclusa la realizzazione di rampe di accesso conformi alla normativa vigente – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità e le modalità esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI di CULTO - MONASTERO MONACHE SANT'ANDREA AL COLLE

EC 04	**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: CHIESA SAN ROCCO ALLA SALITA AL COLLE

Situato in: PIAZZA SANT'ANDREA

Data rilevazione: settembre- ottobre /2025



foto

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI di CULTO - MONASTERO MONACHE SANT'ANDREA AL COLLE

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro			
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
B.2 Orientamento esterno al perimetro			
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)			
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio		X	
B.4 Orientamento nell'edificio			
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo			
B.6 Accessibilità Piano Terreno			
B.6.1. Ingresso accessibile		X	
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7 Presenza di ascensore			
~~B.8 Accessibilità Piano Interrato~~			Non presente
~~B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
B.9 Accessibilità Piano Primo			Non presente
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10 Accessibilità Piano Secondo			Non presente
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	

C. ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)		X	

Nota:
Considerata la complessità morfologica del centro storico di Arpino e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e conformazioni architettoniche eterogenee, gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – inclusa la realizzazione di rampe di accesso conformi alla normativa vigente – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle

prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità e le modalità esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.

D. INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'		

Nota:
Considerata la complessità morfologica del centro storico di Arpino e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e conformazioni architettoniche eterogenee, gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – inclusa la realizzazione di rampe di accesso conformi alla normativa vigente – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità e le modalità esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.

E. STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI	quantità	COSTO in €

Nota:
Considerata la complessità morfologica del centro storico di Arpino e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e conformazioni architettoniche eterogenee, gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – inclusa la realizzazione di rampe di accesso conformi alla normativa vigente – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità e le modalità esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI di CULTO - CHIESA DELLA PIETA'

EC 05	**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: CHIESA DELLA PIETA'

Situato in: VIA PIO SPACCAMELA

Data rilevazione: settembre- ottobre /2025



foto

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI di CULTO - CHIESA DELLA PIETA'

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro			
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
B.2 Orientamento esterno al perimetro			
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)			
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio		X	
B.4 Orientamento nell'edificio			
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo			
B.6 Accessibilità Piano Terreno			
B.6.1. Ingresso accessibile		X	
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7 Presenza di ascensore			
~~B.8 Accessibilità Piano Interrato~~			Non presente
~~B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
~~B.9 Accessibilità Piano Primo~~			Non presente
~~B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
~~B.10 Accessibilità Piano Secondo~~			Non presente
~~B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			

C. ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)		X	

Nota:
Considerata la complessità morfologica del centro storico di Arpino e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e conformazioni architettoniche eterogenee, gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – inclusa la realizzazione di rampe di accesso conformi alla normativa vigente – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima

attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità e le modalità esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.

D. INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'		
Nota: **Considerata la complessità morfologica del centro storico di Arpino e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e conformazioni architettoniche eterogenee, gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – inclusa la realizzazione di rampe di accesso conformi alla normativa vigente – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità e le modalità esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.**		

E. STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI	quantità	COSTO in €
Nota: **Considerata la complessità morfologica del centro storico di Arpino e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e conformazioni architettoniche eterogenee, gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – inclusa la realizzazione di rampe di accesso conformi alla normativa vigente – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità e le modalità esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.**		

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI di CULTO - CHIESA SANT'ANTONIO

EC 06	**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: CHIESA SANT'ANTONIO

Situato in: VIA VITTORIA COLONNA

Data rilevazione: settembre- ottobre /2025



foto

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI di CULTO - CHIESA SANT'ANTONIO

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro			
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
B.2 Orientamento esterno al perimetro			
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)			
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio		X	
B.4 Orientamento nell'edificio			
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo			
B.6 Accessibilità Piano Terreno			
B.6.1. Ingresso accessibile		X	
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7 Presenza di ascensore			
~~B.8 Accessibilità Piano Interrato~~			Non presente
~~B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
~~B.9 Accessibilità Piano Primo~~			Non presente
~~B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
~~B.10 Accessibilità Piano Secondo~~			Non presente
~~B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			

C. ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)		X	

Nota:
Considerata la complessità morfologica del centro storico di Arpino e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e articolazioni architettoniche eterogenee, tutti gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – incluse la realizzazione di rampe di accesso e l'eventuale installazione di un ascensore, entrambi conformi alla normativa vigente – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni,

non è possibile fornire una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità, la fattibilità e le specifiche esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza. attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità e le modalità esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.

D. INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'		
Nota: **Considerata la complessità morfologica del centro storico di Arpino e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e articolazioni architettoniche eterogenee, tutti gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – incluse la realizzazione di rampe di accesso e l'eventuale installazione di un ascensore, entrambi conformi alla normativa vigente – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo.** **Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità, la fattibilità e le specifiche esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.**		

E. STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI	quantità	COSTO in €
Nota: NON VALUTABILE **Considerata la complessità morfologica del centro storico di Arpino e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e articolazioni architettoniche eterogenee, tutti gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – incluse la realizzazione di rampe di accesso e l'eventuale installazione di un ascensore, entrambi conformi alla normativa vigente – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo.** **Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità, la fattibilità e le specifiche esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.**		

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI di CULTO - CHIESA SANTA MARIA DI CIVITA FALCONARA

EC 07	**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: CHIESA SANTA MARIA DI CIVITA FALCONARA

Situato in: PIAZZA SANTA MARIA

Data rilevazione: settembre- ottobre /2025



foto

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI di CULTO - CHIESA SANTA MARIA DI CIVITA FALCONARA

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro			
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro			
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)			
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio		X	
B.4 Orientamento nell'edificio			
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo			
B.6 Accessibilità Piano Terreno			
B.6.1. Ingresso accessibile		X	
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7 Presenza di ascensore			
~~B.8 Accessibilità Piano Interrato~~			Non presente
~~B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
~~B.9 Accessibilità Piano Primo~~			Non presente
~~B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
~~B.10 Accessibilità Piano Secondo~~			Non presente
~~B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			

C. ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)		X	

Nota:
Considerata la complessità morfologica del centro storico di Arpino e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e articolazioni architettoniche eterogenee, tutti gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – incluse la realizzazione di rampe di accesso e l'eventuale installazione di un montascale, entrambi conformi alla normativa vigente – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni,

non è possibile fornire una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità, la fattibilità e le specifiche esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza. attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità e le modalità esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.

D. INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'		
Nota: **Considerata la complessità morfologica del centro storico di Arpino e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e articolazioni architettoniche eterogenee, tutti gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – incluse la realizzazione di rampe di accesso e l'eventuale installazione di un montascale, entrambi conformi alla normativa vigente – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità, la fattibilità e le specifiche esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza. attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità e le modalità esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.**		

E. STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI	quantità	COSTO in €
Nota: NON VALUTABILE **Considerata la complessità morfologica del centro storico di Arpino e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e articolazioni architettoniche eterogenee, tutti gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – incluse la realizzazione di rampe di accesso e l'eventuale installazione di un montascale, entrambi conformi alla normativa vigente – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo.** **Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità, la fattibilità e le specifiche esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.**		

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI di CULTO - CHIESA MADONNA DI LORETO

EC 08	**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: CHIESA MADONNA DI LORETO

Situato in: VIA CAPITANO FEDERICO CICCODICOLA

Data rilevazione: settembre- ottobre /2025



foto

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI di CULTO - CHIESA MADONNA DI LORETO

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro			
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro			
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)			
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio		X	
B.4 Orientamento nell'edificio			
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo			
B.6 Accessibilità Piano Terreno			
B.6.1. Ingresso accessibile		X	
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7 Presenza di ascensore			
~~B.8 Accessibilità Piano Interrato~~			Non presente
~~B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
~~B.9 Accessibilità Piano Primo~~			Non presente
~~B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
~~B.10 Accessibilità Piano Secondo~~			Non presente
~~B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			

C. ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)		X	

Nota:
Considerata la collocazione della chiesa sulla collina del centro storico di Arpino, in prossimità del Castello Ladislao – Fondazione Mastroianni, unitamente alla complessità morfologica dell'area e all'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e conformazioni architettoniche eterogenee, tutti gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – inclusa la realizzazione di rampe di accesso, l'eventuale installazione di un monta scale e la necessaria sistemazione/pavimentazione esterna finalizzata a consentire percorsi sicuri e pienamente fruibili – devono essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza competente.

Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi, poiché l'entità, la fattibilità e le specifiche esecutive degli interventi dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.

D. INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'		
Nota: **Considerata la collocazione della chiesa sulla collina del centro storico di Arpino, in prossimità del Castello Ladislao – Fondazione Mastroianni, unitamente alla complessità morfologica dell'area e all'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e conformazioni architettoniche eterogenee, tutti gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – inclusa la realizzazione di rampe di accesso, l'eventuale installazione di un monta scale e la necessaria sistemazione/pavimentazione esterna finalizzata a consentire percorsi sicuri e pienamente fruibili – devono essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi, poiché l'entità, la fattibilità e le specifiche esecutive degli interventi dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.**		

E. STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI	quantità	COSTO in €
Nota: NON VALUTABILE **Considerata la collocazione della chiesa sulla collina del centro storico di Arpino, in prossimità del Castello Ladislao – Fondazione Mastroianni, unitamente alla complessità morfologica dell'area e all'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e conformazioni architettoniche eterogenee, tutti gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – inclusa la realizzazione di rampe di accesso, l'eventuale installazione di un monta scale e la necessaria sistemazione/pavimentazione esterna finalizzata a consentire percorsi sicuri e pienamente fruibili – devono essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi, poiché l'entità, la fattibilità e le specifiche esecutive degli interventi dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.**		

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI di CULTO - CHIESA SAN ROCCO

EC 09	**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: CHIESA SAN ROCCO

Situato in: VIA SAN ROCCO

Data rilevazione: settembre- ottobre /2025



foto

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI di CULTO - CHIESA SAN ROCCO

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro			
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
B.2 Orientamento esterno al perimetro			
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)			
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio		X	
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio		X	
B.4 Orientamento nell'edificio			
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo			
B.6 Accessibilità Piano Terreno			
B.6.1. Ingresso accessibile		X	
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7 Presenza di ascensore			
~~B.8 Accessibilità Piano Interrato~~			Non presente
~~B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
~~B.9 Accessibilità Piano Primo~~			Non presente
~~B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
~~B.10 Accessibilità Piano Secondo~~			Non presente
~~B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			

C. ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)		X	

Nota:
Considerata la collocazione della chiesa sulla collina del centro storico di Arpino, unitamente alla complessità morfologica dell'area e all'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e conformazioni architettoniche eterogenee, tutti gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – inclusa la realizzazione di rampe di accesso, l'eventuale installazione di un servo-montascale e la necessaria sistemazione/pavimentazione esterna finalizzata a consentire percorsi sicuri e pienamente fruibili – devono essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o

l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi, poiché l'entità, la fattibilità e le specifiche esecutive degli interventi dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.

D. INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'		

Nota:
Considerata la collocazione della chiesa sulla collina del centro storico di Arpino, unitamente alla complessità morfologica dell'area e all'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e conformazioni architettoniche eterogenee, tutti gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – inclusa la realizzazione di rampe di accesso, l'eventuale installazione di un servo-montascale e la necessaria sistemazione/pavimentazione esterna finalizzata a consentire percorsi sicuri e pienamente fruibili – devono essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi, poiché l'entità, la fattibilità e le specifiche esecutive degli interventi dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.

E. STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI	quantità	COSTO in €

Nota: NON VALUTABILE
Considerata la collocazione della chiesa sulla collina del centro storico di Arpino, unitamente alla complessità morfologica dell'area e all'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e conformazioni architettoniche eterogenee, tutti gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – inclusa la realizzazione di rampe di accesso, l'eventuale installazione di un servo-montascale e la necessaria sistemazione/pavimentazione esterna finalizzata a consentire percorsi sicuri e pienamente fruibili – devono essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi, poiché l'entità, la fattibilità e le specifiche esecutive degli interventi dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI di CULTO – CHIESA ED EREMO SANT'ERASMO - SCALA SANTA

EC 10	**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: CHIESA ED EREMO SANT'ERASMO - SCALA SANTA

Situato in: COLLINA TRA IL CENTRO STORICO E CIVITAVECCHIA DI ARPINO

Data rilevazione: ottobre /2025



foto

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI di CULTO – CHIESA ED EREMO SANT'ERASMO - SCALA SANTA

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro			
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
B.2 Orientamento esterno al perimetro			
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)			
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio		X	
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio		X	
B.4 Orientamento nell'edificio			
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo			
B.6 Accessibilità Piano Terreno			
B.6.1. Ingresso accessibile		X	
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7 Presenza di ascensore			
~~B.8 Accessibilità Piano Interrato~~			Non presente
~~B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
~~B.9 Accessibilità Piano Primo~~			Non presente
~~B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
~~B.10 Accessibilità Piano Secondo~~			Non presente
~~B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			

C. ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)		X	

Nota:
Considerata la collocazione della chiesa sulla collina del centro storico di Arpino, unitamente alla complessità morfologica dell'area e all'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e conformazioni architettoniche eterogenee, tutti gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – inclusa la realizzazione di rampe di accesso, l'eventuale installazione di un servo-montascale e la necessaria sistemazione/pavimentazione esterna finalizzata a consentire percorsi sicuri e pienamente fruibili – devono essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o

l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi, poiché l'entità, la fattibilità e le specifiche esecutive degli interventi dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.

D. INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'		

Nota:
Considerata la collocazione della chiesa sulla collina del centro storico di Arpino, unitamente alla complessità morfologica dell'area e all'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e conformazioni architettoniche eterogenee, tutti gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – inclusa la realizzazione di rampe di accesso, l'eventuale installazione di un servo-montascale e la necessaria sistemazione/pavimentazione esterna finalizzata a consentire percorsi sicuri e pienamente fruibili – devono essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi, poiché l'entità, la fattibilità e le specifiche esecutive degli interventi dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.

E. STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI	quantità	COSTO in €

Nota: NON VALUTABILE
Considerata la collocazione della chiesa sulla collina del centro storico di Arpino, unitamente alla complessità morfologica dell'area e all'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e conformazioni architettoniche eterogenee, tutti gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – inclusa la realizzazione di rampe di accesso, l'eventuale installazione di un servo-montascale e la necessaria sistemazione/pavimentazione esterna finalizzata a consentire percorsi sicuri e pienamente fruibili – devono essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi, poiché l'entità, la fattibilità e le specifiche esecutive degli interventi dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI di CULTO – CHIESA ALLA PARATA

EC 11	**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: CHIESA ALLA PARATA
Situato in: VIA PIO SPACCAMELA
Data rilevazione: ottobre /2025



foto

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI di CULTO – CHIESA ALLA PARATA

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro			
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro			
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)			
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio		X	
B.4 Orientamento nell'edificio			
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo			
B.6 Accessibilità Piano Terreno			
B.6.1. Ingresso accessibile		X	
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7 Presenza di ascensore			
~~B.8 Accessibilità Piano Interrato~~			Non presente
~~B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
~~B.9 Accessibilità Piano Primo~~			Non presente
~~B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
~~B.10 Accessibilità Piano Secondo~~			Non presente
~~B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			

C. ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)		X	

Nota:
Considerata la complessità morfologica del centro storico di Arpino e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e articolazioni architettoniche eterogenee, tutti gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – incluse la realizzazione di rampe di accesso e l'eventuale installazione di un montascale, entrambi conformi alla normativa vigente – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni,

non è possibile fornire una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità, la fattibilità e le specifiche esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.

D. INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'		
Nota: **Considerata la complessità morfologica del centro storico di Arpino e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e articolazioni architettoniche eterogenee, tutti gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – incluse la realizzazione di rampe di accesso e l'eventuale installazione di un montascale, entrambi conformi alla normativa vigente – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità, la fattibilità e le specifiche esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.**		

E. STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI	quantità	COSTO in €
Nota: NON VALUTABILE **Considerata la complessità morfologica del centro storico di Arpino e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e articolazioni architettoniche eterogenee, tutti gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – incluse la realizzazione di rampe di accesso e l'eventuale installazione di un montascale, entrambi conformi alla normativa vigente – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità, la fattibilità e le specifiche esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.**		

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI di CULTO – CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE

EC 12	**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE

Situato in: VIA MARCO TULLIO TIRONE

Data rilevazione: ottobre /2025



foto

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI di CULTO – CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro			
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
B.2 Orientamento esterno al perimetro			
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)			
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio		X	
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio		X	
B.4 Orientamento nell'edificio			
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo			
B.6 Accessibilità Piano Terreno			
B.6.1. Ingresso accessibile		X	
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7 Presenza di ascensore			
~~B.8 Accessibilità Piano Interrato~~			Non presente
~~B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
B.9 Accessibilità Piano Primo			
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
~~B.10 Accessibilità Piano Secondo~~			Non presente
~~B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			

C. ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)		X	

Nota:
La chiesa si trova all'ingresso del paese, in corrispondenza del belvedere, ed è caratterizzata da significative difficoltà di accessibilità e adattabilità, essendo raggiungibile tramite una gradinata di notevole pendenza. Considerata la complessità morfologica del centro storico di Arpino e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e articolazioni architettoniche eterogenee, tutti gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – incluse la realizzazione di rampe di accesso, l'eventuale installazione di un montascale e la

sistemazione/pavimentazione esterna necessaria a percorsi sicuri e pienamente fruibili – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità, la fattibilità e le specifiche esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.

D. INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'		

Nota:
La chiesa si trova all'ingresso del paese, in corrispondenza del belvedere, ed è caratterizzata da significative difficoltà di accessibilità e adattabilità, essendo raggiungibile tramite una gradinata di notevole pendenza. Considerata la complessità morfologica del centro storico di Arpino e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e articolazioni architettoniche eterogenee, tutti gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – incluse la realizzazione di rampe di accesso, l'eventuale installazione di un montascale e la sistemazione/pavimentazione esterna necessaria a percorsi sicuri e pienamente fruibili – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità, la fattibilità e le specifiche esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.

E. STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI	quantità	COSTO in €

Nota: NON VALUTABILE
La chiesa si trova all'ingresso del paese, in corrispondenza del belvedere, ed è caratterizzata da significative difficoltà di accessibilità e adattabilità, essendo raggiungibile tramite una gradinata di notevole pendenza. Considerata la complessità morfologica del centro storico di Arpino e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e articolazioni architettoniche eterogenee, tutti gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – incluse la realizzazione di rampe di accesso, l'eventuale installazione di un montascale e la sistemazione/pavimentazione esterna necessaria a percorsi sicuri e pienamente fruibili – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza competente. Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità, la fattibilità e le specifiche esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI di CULTO – CHIESA SAN VITO - ORATORIO

EC 13	**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: CHIESA SAN VITO - ORATORIO

Situato in: CIVITAVECCHIA

Data rilevazione: ottobre /2025



foto

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI di CULTO – CHIESA SAN VITO - ORATORIO

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro			
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro			
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)			
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio		X	
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio	X		
B.4 Orientamento nell'edificio			
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo			
B.6 Accessibilità Piano Terreno			
B.6.1. Ingresso accessibile		X	
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7 Presenza di ascensore			
~~B.8 Accessibilità Piano Interrato~~			Non presente
~~B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
~~B.9 Accessibilità Piano Primo~~			Non presente
~~B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~		X	
~~B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali~~		X	
~~B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~		X	
~~B.10 Accessibilità Piano Secondo~~			Non presente
~~B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			

C. ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)		X	

Nota:
La chiesa si colloca all'interno del centro storico di Civitavecchia di Arpino ed è possibile raggiungerla con l'automobile, sebbene i vicoli siano molto stretti. L'accesso presenta un solo gradino, ma le difficoltà principali di accessibilità e adattabilità riguardano i pedoni, a causa della pavimentazione storica in pietra, irregolare e scivolosa. Considerata la complessità morfologica del centro storico e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e articolazioni architettoniche eterogenee, tutti gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – incluse la realizzazione di rampe di accesso, l'eventuale installazione di un montascale e la

sistemazione/pavimentazione esterna necessaria a percorsi sicuri e pienamente fruibili – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza competente.
Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità, la fattibilità e le specifiche esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.

D. INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'		

Nota:
La chiesa si colloca all'interno del centro storico di Civitavecchia di Arpino ed è possibile raggiungerla con l'automobile, sebbene i vicoli siano molto stretti. L'accesso presenta un solo gradino, ma le difficoltà principali di accessibilità e adattabilità riguardano i pedoni, a causa della pavimentazione storica in pietra, irregolare e scivolosa. Considerata la complessità morfologica del centro storico e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e articolazioni architettoniche eterogenee, tutti gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – incluse la realizzazione di rampe di accesso, l'eventuale installazione di un montascale e la sistemazione/pavimentazione esterna necessaria a percorsi sicuri e pienamente fruibili – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza competente.
Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità, la fattibilità e le specifiche esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.

E. STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI	quantità	COSTO in €

Nota: NON VALUTABILE
La chiesa si colloca all'interno del centro storico di Civitavecchia di Arpino ed è possibile raggiungerla con l'automobile, sebbene i vicoli siano molto stretti. L'accesso presenta un solo gradino, ma le difficoltà principali di accessibilità e adattabilità riguardano i pedoni, a causa della pavimentazione storica in pietra, irregolare e scivolosa. Considerata la complessità morfologica del centro storico e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e articolazioni architettoniche eterogenee, tutti gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – incluse la realizzazione di rampe di accesso, l'eventuale installazione di un montascale e la sistemazione/pavimentazione esterna necessaria a percorsi sicuri e pienamente fruibili – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza competente.
Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità, la fattibilità e le specifiche esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.

SCHEDE SINTETICHE
EDIFICI di CULTO – CAPPELLINA DI CULTO

EC 14	**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: CAPPELLINA DI CULTO

Situato in: VIA VENDITTI – VIA COSTE CALDE (Località)Carnello

Data rilevazione: ottobre /2025



foto

CHEDE SINTETICHE
EDIFICI di CULTO – CAPPELLINA DI CULTO

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro			
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro			
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)			
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio		X	
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio	X		
B.4 Orientamento nell'edificio			
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo			
B.6 Accessibilità Piano Terreno			
B.6.1. Ingresso accessibile		X	
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7 Presenza di ascensore			
~~B.8 Accessibilità Piano Interrato~~			Non presente
~~B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
~~B.9 Accessibilità Piano Primo~~			Non presente
~~B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~		X	
~~B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali~~		X	
~~B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~		X	
~~B.10 Accessibilità Piano Secondo~~			Non presente
~~B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			

C. ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)		X	

Nota:
La chiesa si trova nella località Carnello ed è facilmente raggiungibile. L'edificio è leggermente sollevato rispetto al piano di campagna, con un solo gradino all'accesso. Le difficoltà principali di accessibilità e adattabilità riguardano la conformazione dei percorsi esterni; il piazzale antistante è attualmente in sterrato, e l'eventuale realizzazione di una pavimentazione adeguata dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza competente, come già evidenziato.

Considerata la complessità morfologica del centro storico di Arpino e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e articolazioni architettoniche eterogenee, tutti gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – incluse la realizzazione di rampe di accesso e l'eventuale installazione di un montascale – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni della Soprintendenza.
Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità, la fattibilità e le specifiche esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.

D. INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'		

Nota:
La chiesa si trova nella località Carnello ed è facilmente raggiungibile. L'edificio è leggermente sollevato rispetto al piano di campagna, con un solo gradino all'accesso. Le difficoltà principali di accessibilità e adattabilità riguardano la conformazione dei percorsi esterni; il piazzale antistante è attualmente in sterrato, e l'eventuale realizzazione di una pavimentazione adeguata dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza competente, come già evidenziato.
Considerata la complessità morfologica del centro storico di Arpino e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e articolazioni architettoniche eterogenee, tutti gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – incluse la realizzazione di rampe di accesso e l'eventuale installazione di un montascale – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni della Soprintendenza.
Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità, la fattibilità e le specifiche esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.

E. STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI	quantità	COSTO in €

Nota: NON VALUTABILE
La chiesa si trova nella località Carnello ed è facilmente raggiungibile. L'edificio è leggermente sollevato rispetto al piano di campagna, con un solo gradino all'accesso. Le difficoltà principali di accessibilità e adattabilità riguardano la conformazione dei percorsi esterni; il piazzale antistante è attualmente in sterrato, e l'eventuale realizzazione di una pavimentazione adeguata dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza competente, come già evidenziato.
Considerata la complessità morfologica del centro storico di Arpino e l'elevata valenza storico-artistica degli edifici di culto presenti, caratterizzati da dislivelli e articolazioni architettoniche eterogenee, tutti gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli spazi – incluse la realizzazione di rampe di accesso e l'eventuale installazione di un montascale – sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni della Soprintendenza.
Analogamente, eventuali opere quali l'inserimento o l'adeguamento di servizi igienici sono soggette a preventiva verifica di fattibilità e alle prescrizioni dell'ente tutore del vincolo. Alla luce di tali condizioni, non è possibile fornire una stima attendibile dei costi degli interventi, in quanto l'entità, la fattibilità e le specifiche esecutive dipenderanno dalle valutazioni e dalle prescrizioni che verranno eventualmente impartite dalla Soprintendenza.