COMUNE DI ARPINO
(Provincia di Frosinone)

DECRETO 10.10.2022 PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - MINISTERO per le DISABILITA' di concerto con il MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE e del MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - CONTRIBUTO REGIONE LAZIO per la redazione di PIANI per l'ELIMINAZIONE delle BARRIERE ARCHITETTONICHE (**PEBA**) ai comuni del territorio.

REGIONE LAZIO
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA
DETERMINAZIONE 6 dicembre 2024, n. G 16636



PIANO per la ELIMINAZIONE delle BARRIERE ARCHITETTONICHE

elaborato	SCHEDE DI RILIEVO EDIFICI PUBBLICI	tav. n. 04
scala 1:		
data: ottobre 2025		

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C. Arch. Luigi CAPOGNI	IL SINDACO

IL TECNICO INCARICATO:

ing. Stefano PANETTA
Via Case Campoli, 284/b
03029 - VEROLI (Fr)

EP 01	SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI PALAZZO SAN GERMANO - BARNABITI

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **Palazzo San Germano - Barnabiti**

Situato in: **Corso Tulliano**

Data rilevazione: **novembre/2025**



foto

EP 01	SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI PALAZZO SAN GERMANO - BARNABITI		
B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	**SI**	**NO**	**SPECIFICHE**
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro			
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro			
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)			
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio	X		
B.4 Orientamento nell'edificio			
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo			
		X	
B.6 Accessibilità Piano Terreno			
B.6.1. Ingresso accessibile	X		
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7 Presenza di ascensore			
		X	
B.8 Accessibilità Piano Interrato			presente
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.9 Accessibilità Piano Primo			presente
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10 Accessibilità Piano Secondo			Non presente
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
C. ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)		X	
Note: edificio raggiungibile tramite percorso pedonale esclusivamente al piano terra.			
D. INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'			
• realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale per parcheggio per disabili; • adeguamento del bagni disabili esistenti; • installazione di un ascensore interno per il collegamento ai piani superiore e inferiori; • fornitura e posa in opera di segnaletica verticale.			
E. STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI	quantità		COSTO in €
• realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale per parcheggio	2		1200,00

per disabili		
• adeguamento bagni disabili	3	28.500,00
• installazione di un ascensore interno per il collegamento ai piani superiore e inferiori	1	80.000,00
• fornitura e posa in opera di segnaletica verticale	2	800,00
	TOTALE	**110.500,00**

EP 02	SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI UFFICI COMUNALI (Piano Terra)

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **UFFICI COMUNALI (Piano Terra)**

Situato in: **Corso Tulliano**

Data rilevazione: **ottobre - novembre/2025**



foto

EP 02	SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI PALAZZO SAN GERMANO - BARNABITI		
B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	**SI**	**NO**	**SPECIFICHE**
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro			
B.1.1. Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro			
B.2.1. Presenza di segnaletica	X		
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)			
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio	X		
B.4 Orientamento nell'edificio			
B.4.1. Presenza di segnaletica	X		
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo			
		X	
B.6 Accessibilità Piano Terreno			
B.6.1. Ingresso accessibile	X		
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7 Presenza di ascensore			
		X	
B.8 Accessibilità Piano Interrato			Non presente
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo			Presente (non Riferito alla sede comunale)
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10 Accessibilità Piano Secondo			Presente (non Riferito alla sede comunale)
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
C. ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)		X	
Note: edificio raggiungibile tramite percorso pedonale esclusivamente al piano terra.			
D. INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'			

- realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale per parcheggio per disabili;
- sostituzione della porta di ingresso;
- adeguamento del bagni disabili esistenti;
- installazione di un ascensore interno per il collegamento ai piani superiore e inferiori;
- fornitura e posa in opera di segnaletica verticale.

E. STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI	quantità	COSTO in €
• realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale per parcheggio per disabili	1	600,00
• adeguamento bagni disabili	1	9.500,00
• sostituzione della porta di ingresso	1	2.500,00
• fornitura e posa in opera di segnaletica verticale	2	800,00
	TOTALE	**13.400,00**

EP 03	SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI PALAZZO BONCOMPAGNI – Sale Culturali

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PALAZZO BONCOMPAGNI – Sale Culturali**

Situato in: **Piazza Municipio**

Data rilevazione: **ottobre - novembre/2025**



foto

EP 03	SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI PALAZZO BONCOMPAGNI – Sale Culturali			
B	**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**	**SI**	**NO**	**SPECIFICHE**
B.1	**Accessibilità percorsi esterni al perimetro**			
B.1.1.	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2.	Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	**Orientamento esterno al perimetro**			
B.2.1.	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2.	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	**Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)**			
B.3.1.	Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2.	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio	X		
B.4	**Orientamento nell'edificio**			
B.4.1.	Presenza di segnaletica	X		
B.4.2.	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	**Sicurezza e vie d'esodo**			
			X	
B.6	**Accessibilità Piano Terreno**			
B.6.1.	Ingresso accessibile	X		
B.6.2.	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7	**Presenza di ascensore**			
			X	
B.8	**Accessibilità Piano Interrato**			Non presente
B.8.1.	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2.	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	**Accessibilità Piano Primo**			Presente
B.9.1.	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.9.2.	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.9.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10	**Accessibilità Piano Secondo**			Presente
B.10.1.	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.10.2.	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.10.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
C.	**ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**		X	
Note: edificio raggiungibile tramite percorso pedonale esclusivamente al piano terra.				
D.	**INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'**			

- realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale per parcheggio per disabili;
- sostituzione della porta di ingresso;
- adeguamento del bagni disabili esistenti;
- installazione di un ascensore interno per il collegamento ai piani superiore e inferiori;
- fornitura e posa in opera di segnaletica verticale.

E.	**STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI**	quantità	COSTO in €

• realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale per parcheggio per disabili	2	1.200,00
• adeguamento bagni disabili	2	19.000,00
• sostituzione della porta di ingresso	1	2.500,00
• installazione di un ascensore interno per il collegamento ai piani superiore e inferiori	1	80.000,00
• fornitura e posa in opera di segnaletica verticale	2	800,00
	TOTALE	**103.500,00**

EP 04	SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI MUSEO DELLA LANA – (macchinari antichi)

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **MUSEO DELLA LANA – (macchinari antichi)**

Situato in: **Via dell'Aquila Romana**

Data rilevazione: **settembre/2025**



foto

EP 04	SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI PALAZZO BONCOMPAGNI – Sale Culturali			
B	**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**	**SI**	**NO**	**SPECIFICHE**
B.1	**Accessibilità percorsi esterni al perimetro**			
B.1.1.	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2.	Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
B.2	**Orientamento esterno al perimetro**			
B.2.1.	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2.	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	**Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)**			
B.3.1.	Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2.	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio		X	
B.4	**Orientamento nell'edificio**			
B.4.1.	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2.	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	**Sicurezza e vie d'esodo**			
			X	
B.6	**Accessibilità Piano Terreno**			
B.6.1.	Ingresso accessibile		X	
B.6.2.	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.6.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7	**Presenza di ascensore**			
			X	
B.8	**Accessibilità Piano Interrato**			Non presente
B.8.1.	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2.	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	**Accessibilità Piano Primo**			Presente (non rilevante)
B.9.1.	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2.	Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	**Accessibilità Piano Secondo**			Presente (non rilevante)
B.10.1.	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2.	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
C.	**ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**		X	
Note: edificio raggiungibile tramite percorso pedonale esclusivamente al piano terra.				
D.	**INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'**			
Non valutabile (edificio completamente dismesso) sono necessario interventi di notevole rilevanza sia dal punto di vista strutturale che di accessibilità e di adattabilità				
E.	**STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI**	quantità	COSTO in €	
Non valutabile (edificio completamente dismesso) sono necessario interventi di notevole rilevanza sia dal punto di vista strutturale che di accessibilità e di adattabilità				

EP 05	SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI MUSEO PASQUALE ROTONDI

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **MUSEO PASQUALE ROTONDI**

Situato in: **Via Vittoria Colonna**

Data rilevazione: **settembre/2025**



foto

EP 05	SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI MUSEO PASQUALE ROTONDI			
B	**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**	**SI**	**NO**	**SPECIFICHE**
B.1	**Accessibilità percorsi esterni al perimetro**			
B.1.1.	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2.	Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
B.2	**Orientamento esterno al perimetro**			
B.2.1.	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2.	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	**Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)**			
B.3.1.	Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2.	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio		X	
B.4	**Orientamento nell'edificio**			
B.4.1.	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2.	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	**Sicurezza e vie d'esodo**			
			X	
B.6	**Accessibilità Piano Terreno**			
B.6.1.	Ingresso accessibile	X		
B.6.2.	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7	**Presenza di ascensore**			
		X		
B.8	**Accessibilità Piano Interrato**			Non presente
B.8.1.	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2.	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	**Accessibilità Piano Primo**			Presente (non rilevante)
B.9.1.	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2.	Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	**Accessibilità Piano Secondo**			Presente (non rilevante)
B.10.1.	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2.	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
C.	**ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**		X	
Note: edificio raggiungibile tramite percorso pedonale esclusivamente al piano terra.				
D.	**INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'**			
N.B. OGGETTO DI FINANZIAMENTO LAVORI IN CORSO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE				
E.	**STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI**	quantità	COSTO in €	
N.B. OGGETTO DI FINANZIAMENTO LAVORI IN CORSO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE				

EP 06	SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI AUDITORIUM COSSA

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **AUDITORIUM COSSA**

Situato in: **Via del Liceo**

Data rilevazione: **settembre/2025**



foto

EP 06	SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI AUDITORIUM COSSA			
B	**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**	**SI**	**NO**	**SPECIFICHE**
B.1	**Accessibilità percorsi esterni al perimetro**			
B.1.1.	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2.	Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
B.2	**Orientamento esterno al perimetro**			
B.2.1.	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2.	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	**Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)**			
B.3.1.	Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2.	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio		X	
B.4	**Orientamento nell'edificio**			
B.4.1.	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2.	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	**Sicurezza e vie d'esodo**			
			X	
B.6	**Accessibilità Piano Terreno - Rialzato**			
B.6.1.	Ingresso accessibile		X	(Piano Rialzato)
B.6.2.	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.6.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7	**Presenza di ascensore**			
B.8	**Accessibilità Piano Interrato**			Non presente
B.8.1.	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2.	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	**Accessibilità Piano Primo**			Non presente
B.9.1.	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2.	Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	**Accessibilità Piano Secondo**			Non presente
B.10.1.	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2.	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
C.	**ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**		X	
Note: edificio raggiungibile tramite percorso esclusivamente pedonale.				
D.	**INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'**			
N.B. Sono necessari interventi di notevole rilevanza sia dal punto di vista strutturale che di accessibilità e di adattabilità				
E.	**STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI**	quantità	COSTO in €	
N.B. NON VALUTABILE				

EP 07	SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI PALAZZO FELLUCA (Biblioteca)

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PALAZZO FELLUCA**

Situato in: **Corso Tulliano**

Data rilevazione: **settembre/2025**



foto

EP 07	SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI PALAZZO FELLUCA (Biblioteca)			
B	**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**	**SI**	**NO**	**SPECIFICHE**
B.1	**Accessibilità percorsi esterni al perimetro**			
B.1.1.	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2.	Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
B.2	**Orientamento esterno al perimetro**			
B.2.1.	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2.	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	**Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)**			
B.3.1.	Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2.	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio		X	
B.4	**Orientamento nell'edificio**			
B.4.1.	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2.	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	**Sicurezza e vie d'esodo**			
			X	
B.6	**Accessibilità Piano Terreno**			
B.6.1.	Ingresso accessibile		X	
B.6.2.	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.6.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7	**Presenza di ascensore**			
B.8	**Accessibilità Piano Interrato**			Non presente
B.8.1.	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2.	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	**Accessibilità Piano Primo**			Non presente
B.9.1.	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2.	Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	**Accessibilità Piano Secondo**			Non presente
B.10.1.	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2.	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
C.	**ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**		X	
Note: edificio raggiungibile tramite percorso esclusivamente pedonale.				
D.	**INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'**			
N.B. Sono necessari interventi di notevole rilevanza per l'accessibilità e adattabilità				
E.	**STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI**	quantità		COSTO in €
N.B. NON VALUTABILE				

EP 08	SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI CASERMA CARABINIERI

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **CASERMA CARABINIERI**

Situato in: **Via Angelo Conti**

Data rilevazione: **settembre/2025**



foto

EP 08	SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI CASERMA CARABINIERI			
B	**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**	**SI**	**NO**	**SPECIFICHE**
B.1	**Accessibilità percorsi esterni al perimetro**			
B.1.1.	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2.	Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	**Orientamento esterno al perimetro**			
B.2.1.	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2.	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	**Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)**			
B.3.1.	Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2.	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio	X		
B.4	**Orientamento nell'edificio**			
B.4.1.	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2.	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	**Sicurezza e vie d'esodo**			
		X		
B.6	**Accessibilità Piano Terreno**			
B.6.1.	Ingresso accessibile		X	
B.6.2.	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.6.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7	**Presenza di ascensore**			
			X	
B.8	**Accessibilità Piano Interrato**			Non presente
B.8.1.	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2.	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	**Accessibilità Piano Primo**			Presente (non rilevante ai fini del Piano)
B.9.1.	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2.	Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
~~**B.10**~~	~~**Accessibilità Piano Secondo**~~			Non presente
~~B.10.1.~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.10.2.~~	~~Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.10.3.~~	~~Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
C.	**ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**		X	
Note: edificio raggiungibile tramite percorso pedonale esclusivamente al piano terra				
D.	**INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'**			

E.	**STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI**	quantità	COSTO in €
•	realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale per parcheggio per disabili	1	600,00
•	miglioramento della rampa di accesso alla zona ingresso	1	1.000,00
•	protezione laterale della rampa di accesso alla zona ingresso	1	1.000,00

• sostituzione della porta di ingresso	1	2.500,00
• adeguamento del bagno disabili esistente alla quota dell'ingresso	1	9.500,00
• fornitura e posa in opera di segnaletica verticale	1	400,00
	TOTALE	**15.000,00**

EP 09	SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI PALAZZO VITTORIA COLONNA (Case Popolari)

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PALAZZO VITTORIA COLONNA (Case Popolari)**

Situato in: **Via Vittoria Colonna**

Data rilevazione: **settembre/2025**



foto

EP 09	SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI PALAZZO VITTORIA COLONNA (Case Popolari)			
B	**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**	**SI**	**NO**	**SPECIFICHE**
B.1	**Accessibilità percorsi esterni al perimetro**			
B.1.1.	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2.	Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	**Orientamento esterno al perimetro**			
B.2.1.	Presenza di segnaletica	X		
B.2.2.	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X		
B.3	**Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)**			
B.3.1.	Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2.	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio	X		
B.4	**Orientamento nell'edificio**			
B.4.1.	Presenza di segnaletica	X		
B.4.2.	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X		
B.5	**Sicurezza e vie d'esodo**			
			X	
B.6	**Accessibilità Piano Terreno**			
B.6.1.	Ingresso accessibile	X		
B.6.2.	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7	**Presenza di ascensore**			
		X		
B.8	**Accessibilità Piano Interrato**			
B.8.1.	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2.	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	**Accessibilità Piano Primo**			Presente
B.9.1.	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2.	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10	**Accessibilità Piano Secondo**			Presente
B.10.1.	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2.	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
C.	**ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**	X		
Note: edificio in corso di ristrutturazione con abbattimento delle barriere architettoniche(quindi nella valutazione si è tenuto conto della visione del progetto in atto elaborati e relazioni)				
D.	**INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'**			
Note: edificio in corso di ristrutturazione con abbattimento delle barriere architettoniche				
E.	**STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI**	quantità	COSTO in €	
Note: edificio in corso di ristrutturazione con abbattimento delle barriere architettoniche				

EP 10	SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI TORRE DI CICERONE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **TORRE DI CICERONE**

Situato in: **Via San Francesco**

Data rilevazione: **ottobre/2025**



foto

EP 10	SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI TORRE DI CICERONE			
B	**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**	**SI**	**NO**	**SPECIFICHE**
B.1	**Accessibilità percorsi esterni al perimetro**			
B.1.1.	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2.	Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
B.2	**Orientamento esterno al perimetro**			
B.2.1.	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2.	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	**Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)**			
B.3.1.	Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio		X	
B.3.2.	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio	X		
B.4	**Orientamento nell'edificio**			
B.4.1.	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2.	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	**Sicurezza e vie d'esodo**			
			X	
B.6	**Accessibilità Piano Terreno**			
B.6.1.	Ingresso accessibile		X	
B.6.2.	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.6.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7	**Presenza di ascensore**			
			X	
B.8	**Accessibilità Piano Interrato**			
B.8.1.	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2.	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	**Accessibilità Piano Primo**			Presente(non valutabile)
B.9.1.	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2.	Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	**Accessibilità Piano Secondo**			Presente(non valutabile)
B.10.1.	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2.	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
C.	**ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**	X		
Note: edificio di notevole interesse storico è possibile accedere esclusivamente nelle aree esterne				
D.	**INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'**			
Note: essendo un edificio di notevole interesse storico sono adattabili esclusivamente le arre esterne				
E.	**STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI**	quantità		COSTO in €
Note: NON VALUTABILE				

EP 11	SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI BELVEDERE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **BELVEDERE**

Situato in: **Viale Belvedere**

Data rilevazione: **ottobre/2025**



foto

EP 11	SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI BELVEDERE			
B	**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**	**SI**	**NO**	**SPECIFICHE**
B.1	**Accessibilità percorsi esterni al perimetro**			
B.1.1.	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2.	Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	**Orientamento esterno al perimetro**			
B.2.1.	Presenza di segnaletica	X		
B.2.2.	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X		
B.3	**Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)**			
B.3.1.	Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2.	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio	X		
B.4	**Orientamento nell'edificio**			
B.4.1.	Presenza di segnaletica	X		
B.4.2.	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X		
B.5	**Sicurezza e vie d'esodo**			
		X		
~~**B.6**~~	~~**Accessibilità Piano Terreno**~~			Spazio Esterno
~~B.6.1.~~	~~Ingresso accessibile~~			
~~B.6.2.~~	~~Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.6.3.~~	~~Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
~~**B.7**~~	~~**Presenza di ascensore**~~			
~~**B.8**~~	~~**Accessibilità Piano Interrato**~~			Spazio Esterno
~~B.8.1.~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.8.2.~~	~~Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.8.3.~~	~~Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
~~**B.9**~~	~~**Accessibilità Piano Primo**~~			Spazio Esterno
~~B.9.1.~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.9.2.~~	~~Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.9.3.~~	~~Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
~~**B.10**~~	~~**Accessibilità Piano Secondo**~~			Spazio Esterno
~~B.10.1.~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.10.2.~~	~~Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.10.3.~~	~~Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
C.	**ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**	X		
Note: Spazio Esterno Accessibile				
D.	**INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'**			
Note: Spazio Esterno Accessibile non necessita di inteventi				
E.	**STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI**	quantità		COSTO in €
Note:////////////////////////////////				

EP 12	SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI PARCHEGGIO PUBBLICO ALLE VOLTE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PARCHEGGIO PUBBLICO ALLE VOLTE**

Situato in: **Via delle Volte**

Data rilevazione: **ottobre/2025**



foto

EP 12	SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI PARCHEGGIO PUBBLICO ALLE VOLTE			
B	**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**	**SI**	**NO**	**SPECIFICHE**
B.1	**Accessibilità percorsi esterni al perimetro**			
B.1.1.	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2.	Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	**Orientamento esterno al perimetro**			
B.2.1.	Presenza di segnaletica	X		
B.2.2.	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X		
B.3	**Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)**			
B.3.1.	Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2.	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio	X		
B.4	**Orientamento nell'edificio**			
B.4.1.	Presenza di segnaletica	X		
B.4.2.	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X		
B.5	**Sicurezza e vie d'esodo**			
		X		
~~**B.6**~~	~~**Accessibilità Piano Terreno**~~			Spazio Esterno
~~B.6.1.~~	~~Ingresso accessibile~~			
~~B.6.2.~~	~~Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.6.3.~~	~~Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
B.7	**Presenza di ascensore**			
			X	
~~**B.8**~~	~~**Accessibilità Piano Interrato**~~			Spazio Esterno
~~B.8.1.~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.8.2.~~	~~Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.8.3.~~	~~Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
~~**B.9**~~	~~**Accessibilità Piano Primo**~~			Spazio Esterno
~~B.9.1.~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.9.2.~~	~~Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.9.3.~~	~~Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
~~**B.10**~~	~~**Accessibilità Piano Secondo**~~			Spazio Esterno
~~B.10.1.~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.10.2.~~	~~Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.10.3.~~	~~Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
C.	**ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**	X		
Note: Spazio Esterno Accessibile				
D.	**INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'**			
Note: Spazio Esterno Accessibile necessita di ascensore esterno per collegamento con Corso Tulliano				
E.	**STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI**	quantità		COSTO in €
Note: non valutabile				

EP 13	SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI PARCHEGGIO BELVADERE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PARCHEGGIO BELVADERE**

Situato in: **Viale Belvedere**

Data rilevazione: **ottobre/2025**



foto

EP 13	SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI PARCHEGGIO BELVADERE			
B	**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**	**SI**	**NO**	**SPECIFICHE**
B.1	**Accessibilità percorsi esterni al perimetro**			
B.1.1.	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2.	Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	**Orientamento esterno al perimetro**			
B.2.1.	Presenza di segnaletica	X		
B.2.2.	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X		
B.3	**Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)**			
B.3.1.	Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2.	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio	X		
B.4	**Orientamento nell'edificio**			
B.4.1.	Presenza di segnaletica	X		
B.4.2.	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X		
B.5	**Sicurezza e vie d'esodo**			
		X		
~~**B.6**~~	~~**Accessibilità Piano Terreno**~~			Spazio Esterno
~~B.6.1.~~	~~Ingresso accessibile~~			
~~B.6.2.~~	~~Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.6.3.~~	~~Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
B.7	**Presenza di ascensore**			
			X	
~~**B.8**~~	~~**Accessibilità Piano Interrato**~~			Spazio Esterno
~~B.8.1.~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.8.2.~~	~~Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.8.3.~~	~~Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
~~**B.9**~~	~~**Accessibilità Piano Primo**~~			Spazio Esterno
~~B.9.1.~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.9.2.~~	~~Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.9.3.~~	~~Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
~~**B.10**~~	~~**Accessibilità Piano Secondo**~~			Spazio Esterno
~~B.10.1.~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.10.2.~~	~~Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.10.3.~~	~~Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
C.	**ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**	X		
Note: Spazio Esterno Accessibile				
D.	**INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'**			
Note: Spazio Esterno Accessibile non necessita di interventi				
E.	**STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI**	quantità		COSTO in €
Note: //////////////////////				

EP 14	SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI CENTRO SOCIALE SAMANTA

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **CENTRO SOCIALE SAMANTA**

Situato in: **Piazza San Sosio**

Data rilevazione: **novembre/2025**



foto

EP 14	SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI CENTRO SOCIALE SAMANTA			
B	**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**	**SI**	**NO**	**SPECIFICHE**
B.1	**Accessibilità percorsi esterni al perimetro**			
B.1.1.	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2.	Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	**Orientamento esterno al perimetro**			
B.2.1.	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2.	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	**Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)**			
B.3.1.	Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2.	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio		X	
B.4	**Orientamento nell'edificio**			
B.4.1.	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2.	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	**Sicurezza e vie d'esodo**			
		X		
B.6	**Accessibilità Piano Terreno**			
B.6.1.	Ingresso accessibile	X		
B.6.2.	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7	**Presenza di ascensore**			
			X	
~~**B.8**~~	~~**Accessibilità Piano Interrato**~~			
~~B.8.1.~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.8.2.~~	~~Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.8.3.~~	~~Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
B.9	**Accessibilità Piano Primo**			
B.9.1.	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.9.2.	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.9.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
~~**B.10**~~	~~**Accessibilità Piano Secondo**~~			
~~B.10.1.~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.10.2.~~	~~Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.10.3.~~	~~Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
C.	**ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**	X		
Note: Spazio Esterno Accessibile al Piano Terra				
D.	**INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'**			

- realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale per parcheggio per disabili;
- sostituzione della porta di ingresso;
- adeguamento del bagno disabili al Piano Terra e Primo;
- installazione di un ascensore interno per il collegamento ai piani interni;
- fornitura e posa in opera di segnaletica verticale.

E.	**STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI**	quantità	COSTO in €

• realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale per parcheggio per disabili	1	600,00
• sostituzione della porta di ingresso	1	2.500,00
• adeguamento del bagno disabili esistente alla quota dell'ingresso	2	19.000,00
• installazione di un ascensore interno per il collegamento ai piani superiore e inferiori	1	60.000,00
• fornitura e posa in opera di segnaletica verticale	1	400,00
	TOTALE	**82.500,00**

EP 15	SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI CASTELLO LADISLAO - Fondazione Mastroianni

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **CASTELLO LADISLAO - Fondazione Mastroianni**

Situato in: **Località Castello**

Data rilevazione: **novembre/2025**



foto

EP 15	CHEDE SINTETICHE - EDIFICI PUBBLICI CASTELLO LADISLAO - Fondazione Mastroianni			
B	**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**	**SI**	**NO**	**SPECIFICHE**
B.1	**Accessibilità percorsi esterni al perimetro**			
B.1.1.	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2.	Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
B.2	**Orientamento esterno al perimetro**			
B.2.1.	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2.	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	**Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)**			
B.3.1.	Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2.	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio		X	
B.4	**Orientamento nell'edificio**			
B.4.1.	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2.	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	**Sicurezza e vie d'esodo**			
		X		
B.6	**Accessibilità Piano Terreno**			
B.6.1.	Ingresso accessibile	X		
B.6.2.	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.6.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7	**Presenza di ascensore**			
			X	
~~**B.8**~~	~~**Accessibilità Piano Interrato**~~			
~~B.8.1.~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~			
~~B.8.2.~~	~~Accessibilità dei percorsi principali~~			
~~B.8.3.~~	~~Presenza di un servizio igienico attrezzato~~			
B.9	**Accessibilità Piano Primo**			
B.9.1.	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.9.2.	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.9.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10	**Accessibilità Piano Secondo**			
B.10.1.	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.10.2.	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.10.3.	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
C.	**ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**	X		
Note: Spazio Esterno Accessibile al Piano Terra				
D.	**INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'**			

- realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale per parcheggio per disabili;
- sostituzione della porta di ingresso;
- adeguamento del bagno disabili al Piano Terra;
- installazione di un ascensore interno per il collegamento ai piani interni – se possibile edificio vincolato di notevole interesse storico;
- fornitura e posa in opera di segnaletica verticale.

E. STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI	quantità	COSTO in €
Note: NON VALUTABILE IN QUANTO L'EDIFICIO E' DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO (SOGGETTO A PRESCRIZIONI DA PARTE DEGLI ENTI COMPETENTI)		